



Professional

GLF 55-6


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 8RJ (2025.11) TAG / 13




1 609 92A 8RJ















ar دليل التشغيل الأصلي











عربي

إرشادات الأمان

الإرشادات العامة للأمان بالعدد الكهربائي

- مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.
- إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجهزة المرتبطة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المختلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.
- **أمان الأشخاص**
- كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بوعقل. لا تستخدمن عدة كهربائية عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
- قم لرداً، تجهيزات الحماية الشخصية. وارتدي دائماً نظارات واقية. يهد ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقعية من الانزلاق والفالوذ أو واقية الأذنين، حسب طروف الاستعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.
- **تجنب التشغيل بشكل غير مقصود.** تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي وأو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما لا تحتاج على وضع التشغيل، قد يؤدي إلى وقوف المواتد.
- ازnej أداء الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.
- **تجنب أوضاع الجسم غير الطبيعية.** قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. سيسمح لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.
- قم بارتداء ثياب مناسبة. لا ترتدي الثياب الفضفاضة أو الملابس. احرص على إبقاء الشعر والملابس بعيداً عن الأجزاء المتنورة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة واللحى والشعر الطويل بالأجزاء المتنورة.
- إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.
- لا تستخدم العدة الكهربائية بلا مبلاة وتجاهل قواعد الأمان الخاصة بها نتيجة لتعودك على استخدام العدة الكهربائية وكثرة استخدامها. فقد يتسبب الاستخدام دون حرص في حدوث إصابة بالغة تحدث في أجزاء من الثانية.
- **حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائي**
- لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.
- لا تستخدمن العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدة الكهربائية التي لم يعد من

تحذير اطلع على كافة تحذيرات الأمان والتعليمات والمصور والمواصفات المرفقة بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، إلى نشوب حريق وأو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائية المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

حافظ على نظافة مكان شغلك وإضاـته بشكل جيد. الفوضى في مكان الشغل ونطاقات العمل غير المضافة قد تؤدي إلى وقوف المواد.

لا تشغلي بالعدة الكهربائية في نطاق معرض لخطر الانفجار مثل الأماكن التي تتوفـر فيها السوالـن أو الغازـات أو الأغـبرـة القـابلـة للأشتعـال، العـدد الكـهـربـائـي تـولـدـ شـرـراـ قدـ يـتطـاـيـرـ، فـيـشـعـلـ الأـغـبـرـةـ وـالـأـبـخـرـةـ.

حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عندما تستعمل العدة الكهربائية.

تشتـيتـ الـانتـباـهـ قدـ يـتـسـبـبـ فيـ فقدـانـ السيـطـرـةـ علىـ الجـهاـزـ.

الأمان الكهربائي

يجب أن يتلائم قابس العدة الكهربائية مع المقابس. لا يجب تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستحمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائية المؤرضاً (ذات طرف أرضي). تخفض القوابس التي لم يتم تقم خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرضاً كالأثنيـبـ والمـبرـدـاتـ والمـواـقـدـ أوـ التـلـاجـاتـ.

يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرضاً أو موصل بالأرضي.

بعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

لا تسئـيـ استـعمـالـ الكـابـلـ. لا تستـخدـمـ الكـابـلـ فيـ حـملـ العـددـ الكـهـربـائـيـ أوـ سـبـبـ القـابـسـ منـ المـقـابـسـ. اـحـرصـ علىـ إـبـادـ القـابـسـ عنـ الـحـارـرـ والـزيـتـ والـموـافـدـ الـحادـيـةـ أوـ الأـجزـاءـ المـتـنـورـةـ. تـزيدـ الكـابـلـاتـ التـالـفـةـ أوـ المـشـابـكةـ منـ خـطـرـ الصـدـمـاتـ الكـهـربـائـيـةـ.

عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي. يقلل استعمال كابل تمديد

التي تدور بسرعة تزيد عن السرعة المسموحة، قد تنكس وتنطير.

يجب أن تناسب لقمة الفرز والتوابع الأخرى حاضن العدة (مقمية التثبيت) لعدتك الكهربائية بالضبط. إن عدد الشغل التي لا تتلام مع حاضن عدد العدة الكهربائية بشكل دقيق تدور بشكل غير منتظم وتهتز بشدة وقد تؤدي إلى فقدان التحكم بالعدة.

وجه العدة الكهربائية نحو قطعة الشغل فقط عندما تكون في حالة التشغيل. قد يتشكل خط الصدمات الارتدادية إن تكثب عدة الشغل في قطعة الشغل.

لا تقوم بالتفريز أبداً عبر القطع المعدنية أو المساميرو والوالب. قد تختلف لقمة الفرز، فتؤدي إلى اهتزازات زائدة.

استخدم أجهزة تقيب ملائمة للعثور على خطوط الإمداد غير الظاهرة، أو استعن بشركة الإمداد المحلية. ملامسة الخطوط الكهربائية قد تؤدي إلى انفلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. حدوث أضرار بخط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجارات. اختراع خط الماء، يشكل الأضرار المادية أو قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية.

لا تستخدم لقم الفرز الثالثة أو التالفة. إن لقم الفرز الثالثة أو التالفة تتبع امتكاك زائد، وقد تنتقم وتؤدي إلى احتلال التوازن.

انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل أن تضعها جانباً. قد تتكلب عدة الشغل فتؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان

والتعليمات. ارتکاب الخطأ، عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث صدمات الكهربائية أو إلى نشوب المراائق وأ/أ الإصابة بجروح خطيرة.

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.



الاستعمال المخصص

لقد خصصت العدة الكهربائية لفرز المزوز والمواف والأسκال الجانية والقصوب الطولية بالخشب وللدلائل ومواد البناء الخفيفة بالتركيز الثابت وتصلح أيضاً لفرز النسخ.

الأجزاء المصورة

يشير ترميم الأجزاء، المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

- (1) وحدة الدفع
- (2) سلة التفريز
- (3) حامل فحم التبلیخ
- (4) صامولة توجيه لقمة الفرز
- (5) حارفة النشرة
- (6) لوبل ممزز لسلة التفريز

الممكн التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء، تعتبر خطيرة ويجب أن يتم إصلاحها.

اسحب القابس من المقبس وأ/أ اخلع المركم، إذا كان قابلاً للخلع، قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال الملحقات أو قبل تفريز الكهربائية. تمنع هذه الإجراءات وقائية تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

احفظ العدة الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدة الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.

اعتن بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكيد أن أجزاء الجهاز المتراكمة مركبة بشكل سليم وغير مsusceptible عن المركبة، وتحرص ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة تؤثر على سلامة أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء، التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواد مصدرها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.

احرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواوف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسير.

استخدم العدد الكهربائي والتوابع وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائي لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

احرص على إبقاء المقابض وأسطح المسك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشموم. المقابض وأسطح المسك الزلقة لا تتيح التشغيل والتحكم الأمان في العدة في المواقف غير الموقعة.

الخدمة

احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة العمال المختصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

إرشادات الأمان لآلات تفريز الموزاف

أمسك العدة الكهربائية من أسطح المسك المعزولة فقط، حيث يمكن للاقطاعة أن تلمس السلك الخاص بها. قطع سلك «مكهرب» قد يتسبب في مرور التيار في الأجزاء المعدنية من العدة وجعلها «مكهربة» مما قد يصيب المشغل بصدمة كهربائية.

استخدم قاطمات أو طريقة عملية أخرى لتؤمن قطعة الشغل وتدعيمها على منصة ثابتة. مسك قطعة الشغل بيديك أو سندها على جسمك يجعلها غير ثابتة وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة.

يجب أن يوافق عدد لفات لقمة الفرز المسموح به عدد اللفات الأقصى المذكور على العدة الكهربائية على الأقل. إن لقم الفرز

يمكنك الحصول على عدد الفرز الأصلية من برنامج **Bosch** للملحقات أو من التاجر المختص.

خلع سلة الفرز (انظر الصورة A)

قبل تركيب لقمة الفرز، يجب أولاً فصل سلة الفرز (2) عن وحدة الدفع (1).

افتح اللولب المجنح (12) بسلة الفرز (2).
اخلع وحدة الدفع بجذبها إلى أعلى.

تغيير الطرف الطوقي (انظر الصورة B)

تبعاً للقمة الفرز المستندمة، يجب تغيير صامولة الوصل باستخدام الطرف الطوقي قبل تركيب لقمة الفرز (8).

إذا كان الطرف الطوقي المناسب للقمة الفرز مرکباً بالفعل، فقم بتنفيذ خطوات العمل الواردة في الجزء التالي.

يجب تركيب الطرف الطوقي (16) بنسبة من التفاوت في صامولة الزنق. يجب أن يكون تركيب صامولة الزنق (8) سهلاً. إن كان هناك تلف بصامولة الزنق أو بالطرف الطوقي، يتوجب استبدالهما فوراً.
ضع المفتاح الهلالي (18) على حاضن العدة (17) (انظر الصورة C1).

قم بفك صامولة الوصل (8) بإدارتها عكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام المفتاح الهلالي (19).

عند الضرورة، نظف قبل التركيب جمجم القطع المرغوب تركيبها باستخدام فرشاة ناعمة أو من خلال نفخها بالهوا المضغوط.

ضع صامولة الزنق الجديدة على حاضن العدة (17).
شد صامولة الزنق دون إحكام.

◀ لا تقم أبداً بإحكام ربط الطرف الطوقي مع صامولة الزنق طالما أن لقمة الفرز غير مرکبة.
وإلا فقد يتعرض الطرف الطوقي للضرر.

تركيب لقمة الفرز (انظر الصورة C1 - C2)

توفر لكم الفرز بطارزات وتوعيات مختلفة حسب غرض الاستخدام المطلوب.

تعد لقم الفرز المصنوعة من الفولاذ عالي الكفاءة وسريع القطع (HSS) مناسبة للعمل على المواد الصلبة مثل الخشب اللين والبلاستيك.

لقم الفرز ذات حواجز القطع من المعدن الصلب (HM) تلائم بشكل خاص الفئات المصلبة والحاكة مثل الخشب الصلب والألومنيوم.

يمكنك الحصول على عدد الفرز الأصلية من برنامج بوش للملحقات أو من التاجر المختص.

ركب لقم الفرز السليمة والنظيفة فقط.

تركيب سلة الفرز (انظر الصورة A)

للقيام بعمليات الفرز، يجب تركيب سلة الفرز (2) مرة أخرى على وحدة الدفع (1).

افتح اللولب المجنح (12) بسلة الفرز (2).
أدخل وحدة الدفع (1) في سلة الفرز (2).

أغلق اللولب المجنح (12) بسلة الفرز (2).

ملاحظة: يمكن تبديل اللولب المجنح (12) واللولب المفرز (6) مع بعضهما.

◀ تأكد دائمًا بعد التركيب من إحكام تثبيت وحدة الدفع في سلة الفرز.

(7) لقمة الفرز^(a)
(8) صامولة وصل مع ظرف طوقي

(9) اللوح الانزلاقى

(10) قاعدة الارتكان

(11) مهائى لشنف الغبار

(12) لولب مجنب لسلة التفريز

(13) مفتاح التشغيل والإطفاء

(14) مقبس (سطح قبض معزول)

(15) تدريع ضبط عمق الفرز

(16) الطرف الطوقي

(17) حاضن العدة

(18) مفتاح هلالي (10 مم)^(a)

(19) مفتاح هلالي (17 مم)^(a)

(20) شبونة النسخ^(a)

(21) مصد التوازي^(a)

(22) لولب مجنب لمصد التوازي^(a)

(23) مساعد توجيه^(a)

(24) لولب مجنب لثبت الاستواء الأفقي^(a)

(25) لولب مجنب للستوأ الأفقي الخاص بمساعد التوجيه^(a)

(26) بكرة انزلاقية^(a)

(27) مهائى الشفط^(a)

(28) خرطوم الشفط^(a)

(a) إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد

الاعتيادي.

بيانات الفنية

فارزة حواف	
رقم الصنف	GLF 55-6
550	واط
33000	لفة/ دقيقة
6	مم
$\frac{1}{4}$	بوصة
1,4	كم
II	الوزن ^(a)
	فئة الحماية

(A) مع مهائى الشفط، دون كابل توصيل الشبكة الكهربائية تسرى البيانات على جهد اسси [U] يبلغ 230 فولت. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطارزات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المتغير وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الانترنت www.bosch-professional.com/wac

التركيب

◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على حاضن العدة الكهربائية.

استبدال العدد

◀ ينصح بارتداء قفازات واقية عند تركيب واستبدال لقم الفرز.

شفط الغبار/النشار

تجنب العمل بدون اتخاذ تدابير لتقليل الغبار. يقلل جهاز الشفط المناسب من التعرض للغبار المثار بالصحة. حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد. احرص دائمًا على ارتداء واقٍ تنفس مناسب. استخدم شافطة غبار ملائمة لخامة قدر الإمكان. تراعي الأحكام السارية في بلدك بالنسبة للخامات المرغوب معالجتها.

بدء التشغيل

التشغيل والإطفاء

- لفرض تشغيل العدة الكهربائية اضبط مفتاح التشغيل والإطفاء (13) على الوضع ٤.
- لفرض إطفاء العدة الكهربائية اضبط مفتاح التشغيل والإطفاء (13) على الوضع ٥.

إرشادات العمل

- قم بحماية لقم الفرز من الدفع والصدمات.
- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

اتجاه التفريز وعملية التفريز (انظر الصورة D)

يجب أن تتم عملية الفرز دائمًا عكس اتجاه دوران لقمة الفرز (7) (دوران عكسي). في حالة الفرز في اتجاه الدوران (دوران في نفس الاتجاه) يمكن أن تتنزلق العدة الكهربائية من بديك.

لا تستعمل العدة الكهربائية إلا عند تركيب سلة الفرز (2). فقدان التحكم في العدة الكهربائية، فقد يتخلع عنه الإصابة بجروح.

ملاحظة: يراعي دائمًا خلع لقمة الفرز (7) من صفيحة القاعدة (10). لا تتلف القالب أو قطعة الشغل. قم بضبط عمق الفرز المرغوب.

شغل العدة الكهربائية ووجهها نحو المكان المرغوب معالجتها.

أوقف العدة الكهربائية بعد إبعاد الفرز.

لا تركن العدة الكهربائية أبداً إلا عند توقيف لقمة الفرز عن المركبة تماماً. الدوران المتتابع لعدد الشغل قد يتخلع عنه إصبات.

التفريز مع حلبة النسخ (انظر الصورة E1 - E3) بمساعدة حلبة النسخ (20) يمكن نقل الملامع من النماذج أو القوالب لقطعة الشغل.

اختر حلبة النسخ المناسبة حسب سملك القالب أو النموذج. نظراً لارتفاع الكبير لحلبة النسخ يجب ألا يقل سملك القالب عن 8 مم (انظر الصورة E1).

اعتبر لقمة فرز قطرها أصغر من القطر الداخلي لحلبة النسخ.

قم بفك اللوبي الأسطوانية الرأس الأربعية الموجودة بالجانب السفلي من اللوحة الانزلاقية (9) وأخلج اللوح الانزلاقي.

قم بتركيب حلبة النسخ (20) في صفيحة الإزلاق (انظر الصورة E2).

اربط اللوح الانزلاقي المفتوح مرة أخرى على صفيحة القاعدة (10). يجب أن يبقى اللوح الانزلاقي طليق المركبة.

لكي يكون البعد بين متنصف لقمة الفرز وحافظة حلبة النسخ متساوياً في كل الأماكن، فقد يتوجب عند الضرورة ضبط مركز حلبة النسخ واللوح الانزلاقي بالنسبة بالنسبية لبعضهم بعضًا.

- وجه اللوح الانزلاقي بحيث تتمركز لقمة الفرز وجبلة النسخ تواجه الفتحة في اللوح الانزلاقي (انظر الصورة E3).

- حافظ على اللوح الانزلاقي بهذا الوضع وأحكم شد لوالي التثبيت.

متطلبات الشفطة الكهربائية

النوع	الموصى به لfiltration	القطر الاسمي	النوع
35	مم	مللي بار	التفريز المطلوب ^(A)
≤ 230		هيكتوباسكال	معدل التدفق
≤ 230			المطلوب ^(A)
≤ 36	لتر/ثانية	متر ³ /ساعة	فترة الغبار ^(B)
≤ 129,6			كافأة الفلتر الموصى بها

(A) قيمة الأداء عند وصلة الشفطة الكهربائية الخاصة بالعدة الكهربائية

(B) IEC/EN 60335-2-69
يرجى مراعاة دليل استخدام الشفطة الكهربائية. قم بإيقاف العمل عند انخفاض قدرة الشفط وتتأكد من إزالة السبب.

توصيل تجهيز شفط الغبار (انظر الصورة I)

أدخل خرطوم شفط (بقطر 35 مم) (28) (التوابع) في فوهة الشفط المركبة. قم بتوصيل خرطوم الشفط (28) بشفاط الغبار (التوابع).

يمكن توصيل العدة الكهربائية مباشرة بمقبس Bosch شفطة التشغيل عن بعد. ويتم تشغيلها بشكل آلي عند تشغيل العدة الكهربائية. يجب أن تصلح شفطة الغبار خوائية للاستعمال مع مادة الشغل المرغوب معالجتها. استخدم شفطة غبار خوائية خاصة عند شفط الأغبرة المضرة بالصحة أو المسيبة للسرطان أو شديدة الجفاف.

التشغيل

انتبه إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد الشبكة الكهربائية مع البيانات المذكورة على لوحة صنع العدة الكهربائية.

ضبط عمق الفرز

يمكن ضبط عمق الفرز فقط عند إيقاف العدة الكهربائية.

- ضع العدة الكهربائية مع لقمة الفرز التي تم تركيبها على قطعة الشغل المرغوب معالجتها.

- افتح اللوبي المجنح (12) بسلة التفريز (2) مجدداً لضبط عمق التفريز (15) إما يدوياً أو باستخدام اللوبي المحرز (6).

- أغلق اللوبي المجنح (12) بسلة التفريز (2).

- افحص وضع الضبط المحدد لعمق التفريز من خلال محاولة فعلية، وقم بتصديقها عند اللزوم.

◀ حافظ على نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية لكي تعمل بشكل جيد وأمن.
إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينصح أن يتم ذلك من قبل شركة **Bosch** أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة **Bosch** للعدة الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

المغرب

الهاتف: +212 5 29 31 43 27

تجد الرابط إلى عناوين مراكز الخدمة الخاصة بنا وشروط الصيانة في الصفحة الأخيرة.
يلزم ذكر رقم الصنف ذو الفانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي تسليم العدة الكهربائية والتوصيع والعبوة إلى مركز معالجة النفايات بطريقة محافظة على البيئة.
لا ترمي العدة الكهربائية ضمن النفايات المنزلية.



للقىام بعملية الفرز باستخدام جلبة النسخ (20) تصرف كالتالي:

- ضع العدة الكهربائية مع جلبة النسخ (20) على القالب.

- وجه العدة الكهربائية مع جلبة البارزة بضغط جانبي خفيف على امتداد مسار القالب.

فرز الحواف أو الأشكال (انظر الصورة F)

عند فرز الحواف أو الأشكال دون مصد التوازي يجب أن تكون لقمة الفرز مجهرة بمحمل كريات أو بمحمل كريات.

وجه العدة الكهربائية بعد تشغيلها نحو قطعة الشغل من الجانب إلى أن يتلامس الود الدليلي أو محمل الكريات الخاص بلقمة الفرز مع حافة قطعة الشغل المزعوب معالجتها.

وجه العدة الكهربائية على امتداد مسار حافة قطعة الشغل. انتبه أثناً، ذلك على تركيزها بشكل يوافق الزاوية المطلوبة. قد يؤدي الضغط الزائد إلى إتلاف حافة قطعة الشغل.

الفرز مع مصد التوازي (انظر الصورة G)

للقطع المتوازي للحواف، يمكنك تركيب مصد التوازي (21).

قم بثبيت مصد التوازي (21) على سلة الفرز (2) باستخدام الصامولة (4).

اضبط العميق المرغوب للمصد باستخدام اللولب المجنح الموجود على مصد التوازي (22).

وجه العدة الكهربائية بعد تشغيلها بدفع أمامي منتظم وبضغط جانبي على مصد التوازي على امتداد مسار حافة قطعة الشغل.

الفرز مع مساعد التوجيه (انظر الصورة H)

يسخدم مساعد التوجيه (23) دون خواص دليلية أو محمل كريات في فرز الحواف باستخدام لقمة الفرز.

قم بثبيت مساعد التوجيه على سلة الفرز (2) باستخدام الصامولة (4).

وجه العدة الكهربائية بدفع أمامي منتظم على امتداد مسار حافة قطعة الشغل.

المساف الجانبي: لمنع إزالة أجزاء من المواد، يمكنك ضبط المسافة الجانبية بين قطعة الشغل وبكرة الانزلاق (26) المتاحة على مساعد التوجيه (23).

قم بفك اللولب المجنح (24)، واضبط المسافة الجانبية المراد عبر إدارة اللولب المجنح (25) واربط اللولب المجنح مرة أخرى بإحكام (24).


عالي: اضبط المعاذرة الأساسية لمساعدة التوجيه تبعاً لقمة الفرز المستخدمة ومدى سمك قطعة الشغل المراد معالجتها.

قم بفك الصامولة (4) من مساعد التوجيه وحرك مساعد التوجيه إلى الموضع المرغوب واربط اللولب مرة أخرى بإحكام.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف


◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.



1 619 PB2 369

1 619 PB3 058 (6 mm)
1 619 PB3 057 (1/4")


2 608 000 332



2 608 000 331



2 608 000 804

1 619 PB2 377 (17 mm)
2 609 110 254 (10 mm)


2 608 628 411




2 608 628 415





2 608 628 421



2 608 628 432




2 609 256 650




2 609 256 660




2 609 256 669




2 608 628 416




2 609 256 663




2 609 256 673






2 607 002 632




\varnothing 38 mm:
1 600 A00 0JF (3 m)



GAS 20 L SFC

GAS 50 L SFC
GAS 25 L SFC

\varnothing 35 mm:
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)

GAS 35 L SFC+
GAS 35 L AFC
GAS 35 M AFC

\varnothing 22 mm: 2 608 000 568 (5 m)	\varnothing 22 mm: 2 608 000 567 (5 m)
\varnothing 35 mm: 2 608 000 566 (5 m)	\varnothing 35 mm: 2 608 000 565 (5 m)



GAS 55 M AFC

2 608 000 585



\varnothing 35 mm:
2 608 000 658 (1,6 m)



GAS 18V-10 L

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>