



Professional **HEAVY DUTY**
GAS 18V-12 MC


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A A7U (2025.11) T / 25



1 609 92A A7U






دليل التشغيل الأصلي ar















8 الصفحة عربي



















إرشادات الأمان الخاصة بالشفطة



اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية، و إلى نشوب المرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة. **احفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.**

◀ هذه الشفطة غير مناسبة للاستعمال من قِبل الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدراية والمعرفة. وإلا فقد ينشأ خطر من الاستخدام الخاطئ أو وقوع إصابات.

◀ **قم بمراقبة الأطفال.** لضمان عدم عبث الأطفال بالشفطة.

◀ **احرص على مراعاة كافة لوائح الأمان الخاصة بالمواد المراد شفطها.**

◀ **لا تقم أبدًا بشفط المواد التي تحتوي على**

الأسبستوس. يعتبر الأسبستوس مسببًا للسرطان.

◀ **لا تستخدم الشفطة إلا عند توافر معلومات كافية عن**

طريقة استخدامها والمواد التي يمكن شفطها وعن التخلص من هذه المواد بشكل آمن. اتبع الإرشادات بعناية يحد من وقوع أخطاء تشغيل أو إصابات.

◀ **الشفطة مناسبة لشفط**

المواد الجافة، ويمكن، عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة، استخدامها أيضًا في شفط السوائل. يزداد خطر التعرض لصدمة كهربائية في حالة تسرب السوائل.

◀ **لا تستخدم الشفطة في شفط السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين، الزيت، الكحول، المواد المذيبة.** لا تقم بشفط غبار ساخن أو مشتعل أو انفجاري. لا تقم بتشغيل الشفطة في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار. من الممكن اشتعال أو انفجار الغبار، والأبخرة والسوائل.

◀ **أوقف الشفطة على الفور في حالة خروج رغوة أو ماء،**

وقم بتفريغ الوعاء. وإلا فقد تتعرض الشفطة للضرر.

◀ **انتبه! لا يجوز تخزين الشفطة في الأماكن المغلقة فقط.**

◀ **قم بتنظيف سلة العوامة بانتظام من خلال مسح الاتساخات الخارجية بقطعة قماش مبللة.** قم بتنظيف العوامة من خلال الهز الخفيف للشفطة. في حالة الاتساخات الشديدة التي تتفكك بهذه الطريقة توجه إلى خدمة إصلاح Bosch Professional. لا تقم بخلع سلة العوامة

حتى لا تصل الاتساخات العنيدة إلى المروحة وتعرض الشافطة للتلف.

◀ **قم بتوفير تهوية مناسبة في مكان العمل.**

◀ **تأكد قبل التشغيل أن خرطوم الشفط في حالة سليمة.** عند القيام بذلك، اترك خرطوم الشفط مركب على الشافطة، حتى لا يخرج الغبار دون قصد. وإلا فقد يتسبب ذلك في استنشاق الغبار.

◀ **احرص على إصلاح الشافطة لدى فنيين متخصصين مؤهلين فقط، واستخدم قطع الغيار الأصلية،** حيث يضمن هذا الحفاظ على سلامة الشافطة.

◀ **في حالة استخدام الشافطة في نطاقات بها مواد خطيرة على الصحة، فقم بتنظيف الجزء الخارجي للشفطة بالشفط أو مسحه وإحكامه ضد التسرب قبل إخراج الشافطة من نطاق الخطر.** في هذه الحالة تعتبر كافة أجزاء الشافطة ملوثة، حيث يجب أن تضمن عن طريق اتخاذ إجراءات مناسبة، عدم إمكانية انتشار المواد الملوثة.

◀ **تحتوي الشافطة على غبار يمثل خطورة على الصحة.**

احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما في ذلك خلع وعاء تجميع الغبار، من قبل عمال متخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام الفلاتر الكامل الذي تم تركيبه بعناية. وإلا فسيكون هناك خطر على صحتك.

◀ **لا تقم بتنظيف الشفطة باستخدام تيار ماء موجه بشكل مباشر.** يزداد خطر التعرض للصدمة الكهربائية في حالة تسرب الماء إلى الجزء العلوي من الشافطة.

◀ **لا تقم بتعديل المرمك أو فتحه.** يتشكل خطر حدوث قفلة كهربائية.

◀ **قد تنطلق أبخرة عند تلف المرمك واستخدامه بطريقة غير ملائمة.** يمكن أن يمتزق المرمك أو يتعرض للانفجار. أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المجاري التنفسية.

◀ **في حالة سوء الاستعمال أو تلف المرمك فقد يتسرب السائل القابل للاشتعال من المرمك.** تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته بشكل غير مقصود. في حالة وصول السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المرمك المتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.

◀ **يمكن أن يتعرض المرمك لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية.** وقد يؤدي هذا إلى تقصير تأثير الدائرة الكهربائية الداخلية واحتراق المرمك أو خروج الأدخنة منه أو انفجاره وتعرضه لسخونة مفرطة.

◀ **حافظ على إبعاد المرمك الذي لا يتم استعماله عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللواصق وغيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما**

الرموز ومعناها

متخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام الفلاتر الكامل الذي تم تركيبه بعناية. وإلا فسيكون هناك خطر على صحتك.



وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكياً شطف الغبار المتساقط من العدد الكهربائية المشغلة الموصلة عبر موديوول إرسال ... GCT. تعمل الشافطة أوتوماتيكياً وتتأخر بقدر بسيط عند الإيقاف.

الإيقاف



الشفط
شفط الغبار المتراكم



وصف المنتج والأداء

انتبه للصور في الجزء الأمامي لتعليمات التشغيل.

الاستعمال المخصص

الشافطة مخصصة لتجميع نشارة الخشب بالإضافة إلى أنواع الغبار اللدنة غير القابلة للاشتعال والسوائل غير القابلة للاشتعال وخليط الماء والهواء وشفطها وضخها وفصلها. تم اختبار الشافطة فنيا فيما يتعلق بالغبار وفقاً لفئة الغبار M. وهي مناسبة لتلبية المتطلبات العالية في حالة الاستخدام المهني، مثلاً في الأعمال الحرفية والصناعية والورش الفنية. لا يجوز استخدام الشافطات من فئة الغبار M طبقاً للمواصفة IEC/EN 60335-2-69 إلا في شفط وامتناص الغبار المضرب بالصحة ذي قيمة تعرض حدية ≤ 0,1 مجم/متر³. استخدم الشافطة فقط إن كنت على دراية بجميع وظائفها بشكل كامل وقادر على تنفيذ هذه الوظائف دون تقييد أو إن كنت قد استلمت التعليمات الموافقة.

الأجزاء المصورة

تستند أرقام الأجزاء المصورة إلى صور الشافطة على صفحات الرسوم التخطيطية.

- (1) بيان إنذار تيار الهواء (واجهة المستخدم)
- (2) شريط الحالة (واجهة المستخدم)
- (3) مبيان حالة شحن المرمك (واجهة المستخدم)
- (4) بيان وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكياً (واجهة المستخدم)
- (5) زر الاقتران (واجهة المستخدم)
- (6) واجهة المستخدم
- (7) حامل التوابع
- (8) قفل تثبيت لحامل التوابع

البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المرمك إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار. **اقتصر على استخدام المرمك في منتجات الجهة الصانعة.** يتم حماية المرمك من فرط التخميل الخطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها. **اشحن المراكم فقط عبر أجهزة الشحن التي يُنصح باستخدامها من طرف المنتج.** ينشأ خطر اندلاع حريق عند استخدام الشواحن المخصصة لنوع معين من المراكم مع نوع آخر من المراكم. **احرص على حماية المرمك من السخونة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس المستمرة ومن النار والانساخ والماء والرطوبة.**



- حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.
- أوقف الشافطة على الفور في حالة خروج غبار، وقم بتفريغ الوعاء.** وإلا فقد تتعرض الشافطة للضرر.
- لا تستخدم الشافطة كمقعد للجلوس.** قد يؤدي ذلك إلى تلف الشافطة.
- لا تعمل بالشافطة في حالة حملها باستخدام حزام حمل.** فقد تعلق في شريط الحمل وتتعرض للسقوط.
- اقتصر على استخدام حزام الحمل مع الشافطة فقط.**
- لا يجوز أن يقوم الأطفال بتنظيف الشافطة وصيانتها دون إشراف عليهم.**

كلمة **Bluetooth®** وكذلك علامات التصميم (الشعارات) هي علامات تجارية مسجلة ملك لشركة **Bluetooth SIG, Inc.** أي استخدام لهذه الكلمات/علامات التصميم من قبل **Robert Bosch Power Tools GmbH** يخضع لترخيص.

الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال الشافطة. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال الشافطة بطريقة أفضل وأكثر أماناً.

الرموز ومعناها

تحذير! اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية أو إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



الشافطة من فئة الغبار M طبقاً للمواصفة IEC/EN 60335-2-69 مخصصة للشفط الجاف للغبار المضرب بالصحة ذي قيمة تعرض حدية ≤ 0,1 مجم/متر³.



تحذير! تحتوي الشافطة على غبار يمثل خطورة على الصحة. احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما في ذلك خلع وعاء تجميع الغبار، من قبل عمال



البيانات الفنية

GAS 18V-12 MC		شاقطة المواد الجافة / المبلة العاملة بمركم
3 601 JK2 0..		رقم الصنف
18	فلط	الجهد
400	واط	قدرة الدخل الاسمية
12	لتر	سعة الوعاء (الإجمالية)
8	لتر	السعة الصافية (جافة)
6	لتر	السعة الصافية (السائل)
		ضغط التفريغ ^(A)
140	مللي بار	- الشاقطة ^(B)
140	هيكثوبا سكال	
170	مللي بار	- التوربينة
170	هيكثوبا سكال	
		كمية التدفق ^(A)
23	لتر/ث	- الشاقطة ^(B)
82,8	متر ³ / ساعة	
30	لتر/ث	- التوربينة
108	متر ³ / ساعة	
2,5	دقيقة/ أمبير ساعة	مدة التشغيل بشحنة مركم واحدة
M		فئة الغبار
7,0	كجم	الوزن ^(C)
IPX4		نوع الحماية
35+ ... 0	م°	درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن
50+ ... 20-	م°	درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيل ^(D) وعند التخزين
GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...		المراكم المتوافقة
ProCORE18V... ≤ 8 أمبير ساعة		المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة
GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...		أجهزة الشحن الموصى بها
Bluetooth® 4.2 (Low Energy)		Bluetooth®

نقل البيانات

- (9) شريط السحب
(10) حاضن الخرطوم
(11) سدادات غلق لوصلة الشفط
(12) الوعاء
(13) قفل الجزء العلوي من الشاقطة
(14) مفتاح التشغيل والإطفاء
(15) الجزء العلوي من الشاقطة
(16) مقبض حمل
(17) حلقات تثبيت
(18) غطاء حجيرة المركم
(19) زر تحرير غطاء حيز المركم
(20) خرطوم الشفط
(21) مهائئ شفط
(22) القطعة المنحنية
(23) مهائئ SDS Clean للثقب^(a)
(24) فرشاة
(25) فوهة الشقوق القصيرة
(26) فوهة الشقوق الطويلة^(a)
(27) فوهة الأرضيات الضيقة^(a)
(28) فوهة الأرضيات العريضة^(a)
(29) ماسورة الشفط^(a)
(30) حجيرة المركم
(31) المركم^(a)
(32) الفلتر الرئيسي
(33) حامل كيس الغبار
(34) سلة العوامة
(35) حامل الفلتر
(36) كيس بلاستيكي
(37) زر انضغاطي
(38) حزام الحمل
(39) مودبول إرسال GCT ...^(a)
(40) مبيّن حالة مودبول الإرسال^(a)
(41) زر تشغيل وإيقاف مودبول الإرسال^(a)
(42) فوهة الهواء الزائف لمهائئ الشفط
(43) عناصر تثبيت حامل كيس الغبار
(44) عوامة
(45) عجلة
(46) حاضن العجلة
(47) فوهة الخرطوم
(48) حلقة منع تسرب بطرف الخرطوم جهة الشاقطة
(49) قفل تثبيت
(50) حلقة منع تسرب بطرف خرطوم العدة الكهربائية/الفوهة
(51) نابض لتبديد الكهرباء الساكنة
- (a) إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.

مؤشر حالة شحن المرمك

في حالة تركيب المرمك يمكنك التعرف على حالة شحن المرمك من واجهة المستخدم (6) ومن المرمك نفسه في حالة خلعه.

بيان حالة شحن المرمك بالشافطة

بعد تشغيل الشافطة تضيء مصابيح الدايدو الخمسة الخضراء الفاصة بمبين حالة شحن (3) بواجهة المستخدم واحدة واحدة صعودًا وهبوطًا. بعدها تبين مصابيح الدايدو حالة شحن المرمك (31).

بيان حالة شحن المرمك بالمرمك

في حالة إخراج المرمك من الشافطة يمكن عرض حالة الشحن من خلال مصابيح الدايدو بمبين حالة الشحن في المرمك.

اضغط على زر مبين حالة الشحن  أو  لعرض حالة الشحن.

إذا لم يضيء أي مصباح دايدو بعد الضغط على زر مبين حالة الشحن، فهذا يعني أن المرمك تالف ويجب تغييره.

ملحوظة: ليست كل أنواع المراكم تحتوي على مبين حالة شحن.

نوع المرمك GBA18V... | GBA18V...



السعة	لمبة LED
100-60 %	ضوء مستمر 3 × أخضر
60-30 %	ضوء مستمر 2 × أخضر
30-5 %	ضوء مستمر 1 × أخضر
5-0 %	ضوء وماض 1 × أخضر

نوع المرمك ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



السعة	لمبة LED
100-80 %	ضوء مستمر 5 × أخضر
80-60 %	ضوء مستمر 4 × أخضر
60-40 %	ضوء مستمر 3 × أخضر
40-20 %	ضوء مستمر 2 × أخضر
20-5 %	ضوء مستمر 1 × أخضر
5-0 %	ضوء وماض 1 × أخضر

اكتشاف خطر تلف المرمك

EXPERT18V... | EXBA18V...

يمكن لمؤشرات الدايدو الفاصة بمبينات حالة شحن المرمك أن تبين بالإضافة إلى حالة المرمك خطر تلف المرمك.

لتفعيل الوظيفة احتفظ بزر مبين حالة الشحن  مضغوطًا لمدة 3 ثوان. تتم الإشارة إلى تحليل المرمك عن طريق ضوء متحرك بمبين حالة شحن المرمك. يتم عرض النتيجة على مبين حالة شحن المرمك.

شافطة المواد الجافة / الميئلة العاملة بمرمك

نطاق تردد التشغيل	ميغا هرتز	ميجا هرتز
أقصى قدرة إرسال	ملي واط	> 1
مسافة الإشارة	s	8
أقصى مدى للإشارة ^(E)	متر	30

(A) مقاسة عند درجة حرارة 20-25 °م مع مرمك ProCORE18V 8.0Ah

(B) مقاسة في وجود خرطوم الشفط (20) والقطعة المنتمية (22)

(C) دون مرمك (تجد وزن المرمك في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)

(D) قدرة معدودة في درجات الحرارة > 0 °م

(E) قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعًا للظروف الخارجية، بما في ذلك GCT المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والمقابس وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth® بشكل كبير.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac

مرمك

تبيع شركة Bosch الشافطة العاملة بمرمك دون مرمك أيضًا. يمكنك أن تعرف من العبوة ما إذا كان المرمك موجود ضمن مجموعة التجهيزات الموردة مع الشافطة الفاصة بك.

شحن المرمك

◀ **اقتصر على استخدام أجهزة الشحن المذكورة في المواصفات الفنية.** أجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المتوائمة مع مرمك أيونات الليثيوم المستخدم في الشافطة الفاصة بك.

ملحوظة: يتم تسليم مراكم أيونات الليثيوم مشحونة جزئيًا وفقًا للوائح النقل الدولية. لضمان قدرة أداء المرمك الكاملة، يتوجب شحن المرمك بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

تركيب المرمك وإخراجه (انظر الصورة A)

◀ **لا تستخدم القوة عند تركيب المرمك.** المرمك مصمم بحيث لا يمكن إدخاله في الشافطة إلا وهو في الوضع الصحيح.

◀ حافظ دائمًا على حيز المرمك وصندوق المرمك، حتى يمكنك العمل بشكل جيد وآمن.

– اضغط على زر التمرير (19) لفتح غطاء حيز المرمك (18).

– أدخل المرمك (31) في حجيرة المرمك (30) إلى أن يثبت بصوت مسموع.

– لإخراج المرمك (31) اضغط على زر التحرير بالمرمك وأخرجه من حجيرة المرمك (30).

– أغلق غطاء حيز المرمك (18).

ملحوظة: يتطلب إغلاق غطاء درج المرمك مزيدًا من القوة بسبب نظام تنظيف الفلتر.

افتح القفلين (13) واخلع الجزء العلوي للشفاطة (15).

للشفت الجاف قم بإدخال كيس بلاستيكي (36) في الوعاء (12).

ضع الكيس البلاستيكي (36) في الوعاء (12) بينما فتحة الممل موجهة لأعلى ①.

تأكد أن الكيس البلاستيكي (36) ملتصق تماما بالجدران الداخلية للوعاء (12) ②.

اطو بقية الكيس البلاستيكي (36) فوق حافة الوعاء (12).

أعد تركيب الجزء العلوي للشفاطة (15) على ③ وقم بإغلاق الشفاطة باستخدام الأقفال (13).

◀ **تأكد دائمًا أن الشفاطة مغلقة بشكل جيد.**

ملحوظة: احرص عند تركيب الجزء العلوي

للشفاطة (15) على عدم ثقب الكيس

البلاستيكي (36) من خلال قضبان حامل كيس

الغبار (33).

قم بإغلاق الكيس البلاستيكي قبل إخراجِه. للقيام

بهذا اسحب الشريط الأبيض من الكيس البلاستيكي،

وأمسك الكيس من أعلى واستخدم الشريط لربط

الكيس من أعلى.

تركيب حامل تابع الشفط

أدخل حامل تابع الشفط (7) في الماكن المخصص له.

قم بتثبيت حامل تابع الشفط (7)، عن طريق إدارة قفل حامل التابع (8) في اتجاه عقارب الساعة.

تركيب/تثبيت خرطوم الشفط

تركيب خرطوم الشفط (انظر الصورة D)

اسحب سداة الغلق (11) من حاضن الخرطوم (10).

ضع خرطوم الشفط (20) على حاضن الخرطوم (10) وأدره في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية.

◀ **احرص دائمًا على إغلاق وصلة الشفط**

باستخدام سداة غلق عند خروج خرطوم الشفط. وبذلك يتم منع إمكانية خروج الغبار.

تثبيت خرطوم الشفط في الشفاطة

(انظر الصورة E)

قم بلف خرطوم الشفط المركب (20) حول الشفاطة.

اسحب شريط الشد (9) إلى أسفل وقم بتثبيته في 3 من الفتحات الخمسة عشرة المتاحة.

تركيب توابع الشفط

خرطوم الشفط (20) مجهز بنظام تثبيت، يمكن عن طريقه توصيل تابع الشفط (مهايئ شفط (21)،

القطعة المنحنية (22)).

تركيب مهايئ الشفط أو القطعة المنحنية

(انظر الصورة F)

قم بتركيب مهايئ الشفط (21) أو القطعة

المنحنية (22) في خرطوم الشفط (20) إلى أن يثبت

الزران الانضغاطيان (37) لخرطوم الشفط بصوت

مسموع.

لغرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (37) للداخل

واخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.

مؤشر داوود: المركم معرض لخطر

التلف بشكل كبير. قد تنخفض القدرة ووقت لتشغيل بالفعل. يوصى بتغيير المركم.

5 مؤشرات داوود: المركم بحالة جيدة وخطر التلف منخفض.

يرجى مراعاة أن: تقييم مخاطر تلف المركم يعمل

على مرحلتين ويقدم تقييمًا مبسطًا للمالة. إما أن يتم

تقييم المركم على أنه في حالة جيدة أو به خطر تلف

متزايد. لا يتم عرض نسبة مئوية لمالة البطارية.

ملاحظات للتعامل مع المركم بطريقة مثالية

قم بحماية المركم من الرطوبة والماء.

لا تقم بتخزين المركم إلا في نطاق درجة حرارة يقع بين -20°م وحتى 50°م. لا تترك المركم في السيارة في فصل الصيف مثلًا.

نظف فتحات التهوية بالمركم من فترة لأخرى،

بواسطة فرشاة طرية ونظيفة وجافة.

إذا انخفضت فترة التشغيل بعد الشحن بدرجة كبيرة

فهذا يعني أن المركم قد استهلك وأنه يجب

استبداله.

تراجع الإرشادات عند التخلص من العدد.

التركيب

◀ **أخرج المركم قبل صيانة الشفاطة، أو تنظيفها،**

أو إجراء أوضاع الضبط أو تغيير قطع التوابع أو

تخزين الشفاطة. تساهم هذه الإجراءات

الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود

للشفاطة.

تركيب الفلتر الرئيسي (انظر الصورة B)

الفلتر الرئيسي (32) عبارة عن فلتر طيات HEPA مع قدرة ترشيح عالية للغاية لتنظيف العادم.

– افتح الأقفال (13) واخلع الجزء العلوي للشفاطة (15).

ملحوظة: عند خلع الجزء العلوي من الشفاطة

وإيقافه (15) تأكد من أن قضبان حامل كيس

الغبار (33) غير مثبتة واحرص على عدم تعرضها

للكسر.

– ضع الفلتر الرئيسي (32) على سلة العوامة (34)

وأدره حتى النهاية في اتجاه الدوران ① في

موضع تثبيت الفلتر (35).

– قم تركيب الجزء العلوي للشفاطة (15) وتأمين

الأقفال (13).

ملحوظة: احرص دائمًا على أن يكون الفلتر مركبًا

بشكل صحيح. يسري هذا بصفة خاصة في حالة شفط

غبار ضار.

إدخال كيس بلاستيكي/إخراجه (الشفط الجاف) (انظر الصورة C)

ملحوظة: عند خلع الجزء العلوي من الشفاطة

وإيقافه (15) تأكد من أن قضبان حامل كيس

الغبار (33) غير مثبتة واحرص على عدم تعرضها

للكسر.

يعمل اختبار وظيفي للعجلات مع الأرضية المعنية قبل التشغيل.

بدء التشغيل

◀ **استعلم عن التشریعات/القوانين السارية في بلدك المتعلقة بالتعامل مع الأتربة التي تمثل خطورة على الصحة.**

يسمح باستخدام الشافطة الخوائية لشطف ومص المواد التالية:

- أنواع الغبار ذات قيمة تعرض حدية $0,1 \leq$ م/م³ لا يجوز أساساً استخدام الشافطة في المجرات المعرضة لخطر الانفجار.

◀ **احرص على وجود بيئة عمل آمنة.**

◀ **احرص على أن يكون نطاق العمل نظيفاً ومنظماً لتجنب خطر التعثر.**

◀ **تأكد قبل الشطف من غلق غطاء حيز المرمك.**

ملحوظة: لتلبية متطلبات فئة الغبار M والوصول إلى أقصى فترة تشغيل يوصى باستخدام مرمك ProCORE بسعة 8 أمبير ساعة أو 12 أمبير ساعة. لضمان قدرة شطف مثالية يجب دائماً فك خرطوم الشطف (20) بشكل كامل.

◀ **تأكد دائماً أن الشافطة مغلقة بشكل جيد.**

◀ **اقتصر على استخدام الفلاتر السليمة (التي لا تحتوي على شقوق أو ثقوب وما شابه). قم بتغيير الفلتر التالف على الفور.**

التشغيل والإطفاء

لغرض تشغيل الشافطة أدر مفتاح التشغيل والإطفاء (14) على الوضع 1.

لغرض تشغيل وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكياً

أدر مفتاح التشغيل والإطفاء (14) إلى الوضع 0.

يضيء بيان وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكياً (4).

يمكن تشغيل الشافطة أوتوماتيكياً في حالة اتصالها عبر مودول الإرسال ... GCT بعدة كهربائية.

لغرض إيقاف الشافطة أدر مفتاح التشغيل والإطفاء (14) إلى الوضع 0.

واجهة المستخدم

تتلخص وظيفة واجهة المستخدم (6) في:

- بيان حالة الشافطة
- إنشاء اتصال بمودول إرسال (39) ... GCT

تركيب الفوهات والأنابيب

عند اللزوم أدخل أنابيب الشفط (29) في بعضها البعض بإحكام وثبتها في القطعة المنحنية (22) بإحكام.

أدخل فوهة الأرضيات (27)/(28) أو فوهة الشقوق (25)/(26) أو الفرشاة (24) بإحكام في أنبوب الشفط (29) أو القطعة المنحنية (22).

حزام الحمل

تثبيت حزام الحمل (انظر الصورة G)

◀ **حزام الحمل مخصص فقط لحمل الشافطة وتثبيتها!**

قم بتركيب الخطاف الحلقي لحزام الحمل (38) في حلقة التثبيت (17) الخاصة بالشافطة.

تعليق شافطة الغبار باستخدام حزام حمل (انظر الصورة H)

لا تقم بتعليق الشافطة إلى على أشياء تستطيع تحمل وزن الشافطة بالكامل.

ضع حزام الحمل المربك بالشافطة (38) على جسم أفقي (على سبيل المثال، قضيب) أو قم بشد الطرف العلوي للعرورة ومرره عبر خطاف أو حلقة. قم بتركيب الخطاف الحلقي الأوسط لحزام الحمل في حلقة التثبيت الوسطى (17) لمقبض الحمل (16).

استخدام حزام الحمل كحزام كتف (انظر الصورة I)

يمكنك استخدام حزام الحمل كحزام كتف.

قم بتعليق حزام الحمل المربك في الشافطة فوق كتفك. احرص على مراعاة وضع الحمل الصحيح الموضح في الصورة I.

التشغيل

◀ **أخرج المرمك قبل صيانة الشافطة، أو تنظيفها، أو إجراء أو وضع الضبط أو تغيير قطع التوابع أو تخزين الشافطة.** تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

احرص عند تشغيل الشافطة على كبح عجلات التثبيت الموجودة بها حمايتها من التحرك غير المقصود. قم

مبيّنات الحالة

شريط الحالة	بيان وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكياً ^A	بيان إنذار تيار الهواء	المعنى
أخضر	-	-	الشافطة مشغلة وجاهزة للعمل.
أخضر	أخضر	-	الشافطة جاهزة للعمل ومرتبطة بمودول إرسال.
أصفر	-	-	شحنة المرمك على وشك النفاد
أصفر	أصفر	-	لم يتم العثور على مودول إرسال

شريط الحالة	بيان وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكيًا ^(A)	بيان إنذار تيار الهواء المعنى	
أصفر	-	إنذار تيار الهواء	
أحمر	-	يومض باللون الأصفر	المركم فارغ أو انطلاق واقية لإعادة التشغيل أو إنذار درجة الحرارة للشفاطة أو المركم
وميض بطيء باللون الأزرق	وميض بطيء باللون الأزرق	-	يتم استعادة الاتصال بموديول الإرسال أوتوماتيكيًا بعد تشغيل وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكيًا.
وميض سريع باللون الأزرق	1x وميض باللون الأزرق	-	يتم البحث عن اتصال بموديول الإرسال وتتم إعادة إنشاء الاتصال.
إضاءة باللون الأزرق (2 ث)	إضاءة باللون الأزرق (2 ث)	-	تم إنشاء اتصال بموديول الإرسال بنجاح
4x وميض باللون الأزرق (الفاصل 1,5 ث)	-	-	يتم بدء إعادة الضبط.

(A) لا يضيء بيان وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكيًا (4) إلا عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (14) في الوضع (C).

إنشاء اتصال بموديول الإرسال (تواجب) (انظر الصورة J)

لكي يمكن استخدام وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكيًا يجب أن تكون الشفاطة موصلة عن طريق Bluetooth® بموديول إرسال (39) ... GCT. يجب أن تكون الشفاطة موديول الإرسال بالقرب من بعضها.

في حالة إدارة مفتاح التشغيل والإطفاء (14) الخاص بالشفاطة إلى الوضع (C) تبدأ الشفاطة البحث أوتوماتيكيًا عن موديول إرسال ... GCT. يومض شريط الحالة (2) وبيان وظيفة التشغيل الأوتوماتيكي (4) باللون الأزرق ببطء.

إعادة الاتصال بموديول إرسال معروف:

إذا كانت الشفاطة متصلة بالفعل بموديول إرسال ... GCT وكان موديول الإرسال هذا جاهزًا للعمل وفي مدى الإرسال، فسيتم إعادة إنشاء الاتصال بموديول الإرسال هذا أوتوماتيكيًا.

إنشاء اتصال جديد (الاتصال لأول مرة أو الاتصال بموديول إرسال آخر):

- استمر في الضغط على زر الإقتران (5) بالشفاطة إلى أن يومض شريط الحالة (2) باللون الأزرق بسرعة.

- استمر في الضغط سريعًا على زر التشغيل الإيقاف (41) بموديول الإرسال (39) إلى أن يومض بيان الحالة (40) في موديول الإرسال مرتين باللون الأزرق.

إنشاء الاتصال بنجاح:

- يضيء شريط الحالة (2) وبيان وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكيًا (4) بالشفاطة باللون الأخضر.

- يومض بيان الحالة (40) بموديول الإرسال مرة واحدة باللون الأخضر.

إنشاء الاتصال غير ممكن (بعد عدة دقائق):

- يضيء شريط الحالة (2) وبيان وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكيًا (4) بالشفاطة باللون الأصفر.

- يضيء بيان الحالة (40) بموديول الإرسال باللون الأحمر.

عند إطفاء الشفاطة يتم حفظ الاتصال بموديول الإرسال ... GCT. بعد التشغيل مجددًا تحاول الشفاطة إعادة إنشاء الاتصال بموديول الإرسال نفسه.

الإرجاع إلى أوضاع ضبط المصنع (إعادة الضبط)

يمكنك عند الحاجة إرجاع ضبط أوضاع الضبط المخزنة (الاتصالات بموديول الإرسال) بالإضافة إلى بلاغات الأخطاء. للقيام بهذا استمر في الضغط على زر الإقتران (5) إلى أن يومض شريط الحالة (2) باللون الأزرق 4 مرات بفاصل 1,5 ث.

الشفط الجاف

◀ لا يجوز استخدام الشفاطة دون فلتير.

للشفط الجاف يجب أن يكون الفلتر الرئيسي (32) جافًا ويجب أن يكون هناك كيس بلاستيكي (36) مركب (انظر „إدخال كيس بلاستيكي/إفراجه (الشفط الجاف) (انظر الصورة C)“، الصفحة 12).

شفط الغبار المتساقط من العدة الكهربائية المشغلة (انظر الصورة K)

◀ يجب أن يكون معدل تغيير الهواء كافيًا في الغرفة في حالة رجوع العادم إلى الغرفة.

تراجع التعليمات المحلية المعنية.

قم بتوصيل فوهات شفط العدة الكهربائية وخرطوم الشفط (20) إما مباشرة أو عبر مهائئ شفط (21) (انظر „تركيب مهائئ الشفط أو القطعة المنحنية (انظر الصورة F)“، الصفحة 12).

ملحوظة عند استخدام مهائئ شفط: عند العمل باستخدام عدد كهربائية ذات دفق منخفض للهواء

- قم بتفعيل التنظيف اليدوي للفلتر (انظر „التنظيف اليدوي للفلتر“، الصفحة 15).
 - قم بتنظيف الفلتر الرئيسي (32) (انظر „تنظيف/ تغيير الفلتر“، الصفحة 16).
 - قم بتغيير الفلتر الرئيسي (32).
- إذا لم تنجح كافة الإجراءات اتصل بمركز خدمة عملاء معتمد **Bosch**.

التنظيف اليدوي للفلتر

◀ لا تقم بالتنظيف اليدوي للفلتر إلا مع إيقاف الشاكلة وتوقف المروحة.

- على أقصى تقدير عندما لا تصعب قدرة الشفط كافية، يجب تفعيل وظيفة تنظيف الفلتر.
- يرتبط تكرار عملية تنظيف الفلتر بنوع وكمية الغبار. تتم المحافظة على كمية الاستخراج القصوى لفترة أطول عند تطبيق عملية التنظيف بشكل منتظم.
- لتنظيف الفلتر افتح غطاء درج المرمك (18) وأغلقه. بذلك يتم هز الفلتر. يعمل تكرار الفتح والغلق (حتى 3 مرات) على زيادة التنظيف.

تجد عن طريق كود الاستجابة السريعة فيديو بخصوص التنظيف اليدوي للفلتر.



التفريغ الكهروستاتيكي

- أثناء الشفط ينشأ نتيجة احتكاك الغبار بخرطوم الشفط وتبواب الشاكلة شحنة كهروستاتيكية يمكن أن يتم الإحساس بها في شكل تفريغ إلكتروستاتيكي (تبعاً للظروف المحيطة ودرجة حساسية جسم المستخدم).
- هذه الشاكلة مجهزة بشكل قياسي بخرطوم شفط موصل للكهرباء (20). خرطوم الشفط هذا (20) متصل كهربائياً عن طريق حاضن الخرطوم (10) بحامل كيس الغبار (33). وبهذا يتاح التفريغ الإلكترونيستاتيكي عند التلامس بين خرطوم الشفط (20) والأرض.

الشفط الرطب

- ◀ لا تستخدم الشاكلة في شفط السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين، الزيت، الكحول، المواد المذيبة. لا تقم بشفط غبار ساخن أو مشتعل أو انفجاري. لا تقم بتشغيل الشاكلة في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار. من الممكن أشتعال أو انفجار الغبار، والأبخرة والسوائل.

◀ لا يجوز استخدام الشاكلة دون فلتر.

ملحوظة: عند خلغ الجزء العلوي من الشاكلة وإيقافه (15) تأكد من أن قضبان حامل كيس الغبار (33) غير مثنية واحرص على عدم تعرضها للكسر.

قبل الشفط الرطب (انظر الصورة L)

- قم بتفريغ الوعاء (12) واخرج الكيس البلاستيكي (36).
- اضغط على عناصر التثبيت (43) ❶ وقم بإزالة حامل كيس الغبار (33) ❷.

أثناء عمليات الشفط الرطب وبعدها

- الشاكلة مزودة بعوامة (44). إذا تم الوصول إلى ارتفاع الملء الأقصى، تتوقف عملية الشفط. عندئذ قم بتفريغ الوعاء (12).

- في خرطوم الشفط (مثلاً، مناشير الأركت والمجالح وخلافه)، يجب أن يتم فتح فوهة الهواء الزائف (42) لمهايي الشفط (21). وبذلك يتم تمسين القدرة الإجمالية للشاكلة والعدة الكهربائية. أدر لهذا الغرض الحلقة الموجودة فوق فوهة الهواء الزائف (42) حتى يتم الوصول إلى أقصى وضع فتح. لشفط الغبار أثناء الثقب يمكنك استخدام المهايي **SDS Clean (23)**. يراعى دليل التشغيل بهذا الخصوص.

يمكن عن طريق وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكياً تشغيل وإيقاف الشاكلة أوتوماتيكياً مع العدة الكهربائية بمساعدة موديول الإرسال (39):

- أدر مفتاح التشغيل والإطفاء (14) إلى الوضع (A) تشير إضاءة بيان وظيفة بدء التشغيل أوتوماتيكياً (4) إلى تشغيل الوظيفة.
- قم بتوصيل الشاكلة بموديول الإرسال (انظر „إنشاء اتصال بموديول الإرسال (توابع) (انظر الصورة J)“، الصفحة 14). لتركيب موديول الإرسال (39) بالعدة الكهربائية يراعى دليل تشغيل موديول الإرسال.
- لغرض تشغيل الشاكلة قم بتشغيل العدة الكهربائية الموصلة. يتم تشغيل الشاكلة بشكل آلي.

◀ تأكد بعد تشغيل العدة الكهربائية من تشغيل الشاكلة.

- لغرض إيقاف الشاكلة قم بإيقاف العدة الكهربائية. يتم إنهاء الشفط بعد فترة استمرار تشغيل (6 ثوان).
- يتم في فترة استمرار التشغيل شفط بقايا الغبار من خرطوم الشفط.

إنذار تيار الهواء

- يتم إطلاق إنذار تيار الهواء أوتوماتيكياً بمجرد أن يقل تيار الهواء عن الحد الأدنى للقيمة المحدد في المواصفة. في حالة انطلاق إنذار تيار الهواء يومض بيان تيار الهواء (1) باللون الأصفر، ويضيء شريط الحالة (2) باللون الأصفر.

قم بإطفاء الشاكلة وإزالة سبب الإنذار.

- راجع بعد كل خطوة استمرار وجود إنذار تيار الهواء من خلال تشغيل الشاكلة. إذا كان هذا هو الحال قم بإطفاء الشاكلة وقم بتنفيذ الإجراء التالي. تصرف كالتالي:

- تأكد من وجود تيار هواء كاف من خلال توصيل العدة الكهربائية.
- افتح فوهة الهواء الزائف (42) لمهايي الشفط (21) أو فوهة الهواء الزائف للعدة الكهربائية تماماً.
- افحص حالة شحن المرمك.

إذا كان المرمك ضعيفاً فقم بشحن المرمك أو تغييره.

- افحص الكيس البلاستيكي (36).

إذا كان مملوءاً فقم بتغييره.

- افصل خرطوم الشفط (20) عن الشاكلة. في حالة إنهاء إنذار تيار الهواء بذلك افحص خرطوم الشفط (20) من حيث وجود ثنيات وقم بإزالة بقايا الشفط في الخرطوم أو الفوهات المركبة.

تنظيف/تغيير الفلتر

- تتوقف قدرة الشفط على حالة الفلتر. لذلك يجب تنظيف الفلتر بصورة منتظمة.
- استبدل الفلتر التالف أولاً.
- افتح الأقفال (13) واخلع الجزء العلوي للشفافة (15).
- أمسك الفلتر الرئيسي (32) من الطرف (وليس من الشرائع). أدركه حتى المصد في اتجاه الدوران  واخلعه (انظر الصورة M).
- تجفيف الفلتر:
اطرق على الفلتر الرئيسي (32) أعلى وعاء مهملات مناسب. احرص على عدم تعرض شرائع الفلتر للضرر.
- للوصول إلى أعلى قوة شفط قم بتنظيف شرائع الفلتر الرئيسي باستخدام فرشاة طرية.
- أو
الفلتر الرطب:
قم بغسل الفلتر الرئيسي (32) تحت ماء جار، ثم اتركه يجف بشكل جيد.
- أو
قم باستبدال الفلتر التالف (32).
- ضع الفلتر الرئيسي (32) على سلة العوامة (34) وقم بإدراجه حتى المصد في اتجاه الدوران  حامل الفلتر (35) (انظر الصورة B).
- أعد تركيب الجزء العلوي للشفافة (15) وقم بتأمين الأقفال (13).
- احرص على ثبات الأقفال جيداً.

تغيير العجلات (انظر الصورة N)

- لا تستخدم لإعجلات موافقة للمواصفة EN 12529 (قطر خابور التثبيت 11 مم).
- ◀ **افحص الأداء الوظيفي لمكايح العجلات قبل استخدام الشفافة.**
- استخدم الفرامل عندما لا ترغب في تحريك الشفافة.
- إصلاح خرطوم الشفط**
- يمكنك تقصير خرطوم الشفط التالف (20) ثم مواصلة استخدامه.
- ◀ **أثناء إصلاح الخرطوم احرص على ارتداء قفازات.** خطر التعرض للإصابة.
- إصلاح خرطوم الشفط على جانب الشفط (انظر الصور O-P):
- قم بفك حلقة التثبيت (49) من فوهة الخرطوم (47) بالضغط على أطراف التثبيت إلى الداخل باستخدام مفك.
- اسحب حلقة التثبيت (49) خلف الموضع التالف ❶.
- قم بفك جلبة منع التسريب (48) ❷.
- قم بقطع خرطوم الشفط (20) خلف الموضع التالف (انظر الصورة P).
- أعد ربط جلبة منع التسريب (48) ❸.
- أدخل طرف خرطوم الشفط في فوهة الخرطوم (47) ❹.
- حرك حلقة التثبيت (49) على فوهة الخرطوم (47)، إلى أن تثبت الفوهة بصوت مسموع ❺.

ملحوظة: في حالة عدم تفرغ الوعاء (12) سريعاً، يمتلئ الفلتر الرئيسي (32) أيضاً بالوسائل. في هذه الحالة أخرج الفلتر الرئيسي (32) وقم بتفريغه هو الآخر (انظر „تنظيف/تغيير الفلتر“، الصفحة 16).

بعد انتهاء العمل قم بخلع الجزء العلوي من الشفافة (15) والفلتر الرئيسي (32) لتجنب تكون العفن، واركبهما بحفاة جيداً.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

- ◀ **أخرج المركم قبل صيانة الشفافة، أو تنظيفها، أو إجراء أوضاع الضبط أو تغيير قطع التوايح أو تخزين الشفافة.** تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشفافة.
- ◀ **حافظ على نظافة الشفافة وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وآمن.**
- ◀ **احرص على ارتداء قناع الحماية من الغبار أثناء إجراء أعمال الصيانة والتنظيف على الشفافة.**
- احرص على تنظيف جسم الشفافة من وقت إلى آخر باستخدام قطعة قماش مبللة.
- قم بتنظيف ملامسات الشحن المتسخة باستخدام قطعة قماش جافة.
- ◀ **لا تقم بتنظيف الشفافة باستخدام الهواء المضغوط.** فقد يتعرض الفلتر والأجزاء الأخرى لأضرار.
- ينبغي إجراء عملية فحص فنية للغبار من قبل الجهة الصانعة أو من قبل شخص مؤهل مرة واحدة في السنة على الأقل (على سبيل المثال، من حيث وجود أضرار بالفلتر، وإحكام الشفافة ضد التسريب و سلامة عمل تجهيزات التحكم).
- التنظيف والصيانة بعد شفط المواد المضرة بالصحة**
- اعتبر جميع الأجزاء التي ربما تكون قد لامست المواد المضرة بالصحة ملوثة.
- قم بشفط الاتساخات من السطح الخارجي للشفافة أو مسحها أو قم بتغليف السطح الخارجي قبل إخراجها من نطاق المواد المضرة بالصحة.
- لا تقم بتنظيف الشفافة وتفكيكها وصيانتها إلا إذا كان من الممكن القيام بذلك دون تعريض نفسك أو الآخرين للخطر. قم بارتداء معدات الحماية الشخصية أثناء الصيانة والتنظيف. قم بتنفيذ العمل في غرفة جيدة التهوية.
- قم أولاً بتنظيف الشفافة من الخارج قبل تفكيكها.
- تخلص من جميع أجزاء الشفافة التي لا يمكن تنظيفها بشكل مرض في أكياس غير منفذة. يرجى مراعاة الأحكام السارية بصدد التخلص من هذه النفايات.
- قم بتنظيف منطقة الصيانة بعد الانتهاء من العمل.
- تنظيف الوعاء**
- امسح الوعاء (12) من وقت لآخر من الداخل بواسطة مواد تنظيفية متداولة غير صاقلة ودعه يجف.

إصلاح تثبيت حامل كيس الغبار (انظر الصورة R)
في حالة وجود أضرار بعناصر التثبيت (43) لحامل
أكياس الغبار (33) يمكن تثبيت حامل أكياس الغبار
في الجزء العلوي من الشاफطة بشكل مستديم
باستخدام براغي Phillips P4 المتوفرة في الأسواق
مقاس 11 مم. في حالة تلامس حامل كيس
الغبار (33) مع التأريض (51) تظل قابلية التوصيل
متاحة لغرض للتفريغ الكهروستاتيكي.

قم بإصلاح خرطوم الشفط جهة العدة الكهربائية/
الفوهة (انظر الصورة Q):
- قم بفك جلبة منع التسريب (50) ①.
- قم بقطع خرطوم الشفط (20) خلف الموضع
التالف ②.
- أعد ربط جلبة منع التسريب (50) ③.

إصلاح الاختلالات

المشكلة	السبب	العلاج
توربين الشفط لا يعمل.	المركم (31) ضعيف	شحن المركم أو تغييره
	انطلقت واقية إعادة التشغيل	أدر مفتاح التشغيل والإطفاء أولاً على الوضع 0، ثم الوضع 1
	مفتاح التشغيل والإطفاء (14)	أدر مفتاح التشغيل والإطفاء على الوضع 1
	في الوضع ①، بينما لا يوجد مودبول إرسال ... GCT متصل	
توقف توربينة الشفط.	الوعاء (12) ممتلئ	قم بتفريغ الوعاء
لا تقم بإعادة تشغيل توربينة الشفط بعد إفراغ الوعاء.	تلتزم إعادة الضبط	قم بإيقاف الشاफطة وإخراج المركم (31) والانتظار لمدة 5 ث، ثم تركيب المركم وتشغيل الشاफطة
انخفاض قوة الشفط.	الكيس البلاستيكي (36) ممتلئ	تغيير الكيس البلاستيكي
	فوهة الشفط، أو أنبوب الشفط (29) أو خرطوم الشفط (20) في حالة انسداد	قم بإزالة الانسدادات
	الفلتر الرئيسي (32) متسخ أو تالف	قم بإجراء تنظيف يدوي للفلتر، قم بتنظيف الفلتر أو تغييره
	الفلتر الرئيسي (32) غير مثبت في حامل الفلتر (35)	قم بتثبيت الفلتر الرئيسي بشكل صحيح
	الجزء العلوي من الشاफطة (15) غير مركب بشكل صحيح	قم بتركيب الجزء العلوي من الشاफطة بشكل صحيح، وإغلاق الأقفال (13)
خروج الغبار أثناء الشفط الجاف	الفلتر الرئيسي (32) مركب بطريقة خاطئة	راجع التركيب الصحيح للفلتر الرئيسي
	الفلتر الرئيسي (32) تالف	تغيير الفلتر الرئيسي
خروج الماء في حالة الشفط انحصار العوامة (44) الرطب		راجع مستوى الماء، باستمرار و قم بتفريغ الوعاء (12) في الوقت المناسب
		امسح سلة العوامة باستخدام قطعة قماش مبللة، و قم بتنظيف العوامة من خلال هز الشاफطة بدرجة بسيطة
		في حالة الاتساخات الشديدة للعوامة وسلة العوامة اتصل بمركز خدمة عملاء معتمد Bosch .
انطلاق تمذير درجة الحرارة تعرض المركم (31) أو المحرك (يضيء شريط الحالة (2) لسخونة مفرطة باللون الأحمر)		قم بإيقاف الشاफطة، وأخرج المركم، ودع المركم والشاफطة يبردان
انطلاق إنذار تيار الهواء (بيان إنذار تيار الهواء (1) يومض باللون الأصفر)		اتبع التعليمات في الفصل المعني (انظر، إنذار تيار الهواء،، الصفحة 15).
تعذر انطلاق وظيفة التنظيف اليدوي للفلتر.		اتصل بمركز خدمة عملاء معتمد Bosch .
التفريغ الكهروستاتيكي	توقف تبديد الشحنة الكهروستاتيكية	احرص على أن يلامس خرطوم الشفط (20) الأرض أثناء التشغيل دائماً.

المشكلة	السبب	العلاج
		تأكد من التلامس السليم للنايـض (51) مع حامل كيس الغبار (33).
		قم بإصلاح تثبيت حامل كيس الغبار (انظر „إصلاح تثبيت حامل كيس الغبار (انظر الصورة R)“، الصفحة 17) عند الحاجة.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

المغرب

الهاتف: +212 5 29 31 43 27

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقا للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبيات قطع غيار.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من الشافطة والمركم والتوابع ومواد التغليف بطريقة محافظة على البيئة عن طريق تسليمها لمراكز النفايات القابلة لإعادة التصنيع. لا ترم الشافطة والمراكم/البطاريات ضمن النفايات المنزلية.





2 608 000 585



2 608 000 772



2 608 000 769



2 608 000 770



2 608 000 768



2 608 000 661



2 608 000 707



2 608 000 797



2 608 000 806



10x



2 608 000 773



2 608 000 774



2 608 000 771



1 607 000 F3J



GCT 30-42

1 600 A02 GG1 (WEU)

1 600 A02 GG2 (AUS/NZ, KR)

Legal Information and Licenses

Apache-2.0 CMSIS, v5.0.2

Copyright © 2009–2017 Arm Limited. All rights reserved.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

CMSIS Device R0, V2.3.4

Copyright © 2016 STMicroelectronics.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

CMSIS_5, V5.7.0

Copyright © 2009–2020 Arm Limited. All rights reserved.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

License Text

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited

to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution".

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative

Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

BSD-3-Clause

STM32F0 HAL Driver, V1.7.3

Copyright © 2016 STMicroelectronics. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GD32E23x_Firmware_Library, V1.0.0

Copyright © 2018–2019, GigaDevice Semiconductor Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GD32E230, V1.0.0

Copyright © 2019, GigaDevice Semiconductor Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

CMSIS Cortex-M23 Device Peripheral Access Layer Header File for GD32E23x Device Series

Copyright © 2012 ARM LIMITED. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

STM32CubeF0, 1.10.1

Copyright © 2016-2020 STMicroelectronics. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Zlib

nanopb, 0.3.9.2

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Warranty Disclaimer

This product contains Open Source Software components which underly Open Source Software Licenses. Please note that Open Source Licenses contain disclaimer clauses. The text of the Open Source Licenses that apply are included in this manual under "Licenses".

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>